

21、B1213/P1260 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
21	
B1213/P1260	只登记了一个钥匙 ID 号

故障码分析：

检测条件：

- 只登记了一把钥匙

可能的原因：

- 只有一把已登记钥匙

故障码诊断流程：

1). 确认已登记钥匙的数量

- 使用汽车故障诊断仪，进行PID/数据监控检查，并确认已登记钥匙的数量。
- 是否登记了两把或两把以上的钥匙？
 - 是：当更换遥控钥匙控制模块时，为防盗锁止系统更换遥控钥匙控制模块，并进行重新设置程序。
 - 否：如需要，使用汽车故障诊断仪 清除钥匙ID号并重新登记一把新钥匙。执行下一步。

2). 确认DTC

- 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。
- 是否再次显示DTC?
 - a). 安全灯：21
 - b). 汽车故障诊断仪：B1213/P1260
 - 是：当更换遥控钥匙控制模块时，为防盗锁止系统更换遥控钥匙控制模块，并进行重新设置程序。
 - 否：DTC 故障检修完成。