

# 15、B1601/P1260 故障解析

## 故障码说明：

| DTC         | 说明                      |
|-------------|-------------------------|
| 15          | 遥控钥匙控制模块检测到未登记的钥匙 ID 编号 |
| B1601/P1260 |                         |

## 故障码分析：

检测条件：

- 遥控钥匙控制模块检测到未登记的钥匙ID 编号

可能的原因：

- 更换遥控钥匙控制模块后未登记任何钥匙
- 使用了未登记的钥匙
- 试图登记第九把钥匙
- 遥控钥匙控制模块故障

## 故障码诊断流程：

1). 确认已登记钥匙的数量

- A). 使用汽车故障诊断仪，进行PID/数据监控检查，并确认已登记钥匙的数量。
- B). 是否登记了一把或一把以上的钥匙？
  - 是:执行下一步。
  - 否:执行第3 步。

2). 确认已登记钥匙的数量

- A). 使用汽车故障诊断仪，进行PID/数据监控检查，并确认已登记钥匙的数量。
- B). 是否登记了八把钥匙？
  - 是:如需要，使用汽车故障诊断仪 清除钥匙ID 号，然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

3). 检查遥控钥匙控制模块

A). 使用汽车故障诊断仪 登记钥匙ID 号。

**说明:**为了起动发动机, 必须登记两把或两把以上的钥匙。

B). 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。

C). 是否再次显示DTC?

a). 安全灯: 15

b). 汽车故障诊断仪: B1601/P1260

- 是:当更换遥控钥匙控制模块时, 为防盗锁止系统更换遥控钥匙控制模块, 并进行重新设置程序。

- 否:DTC 故障检修完成。

LAUNCH