

P0340 CMP传感器无信号故障解析

故障码说明：


DTC	说明
P0340	CMP传感器无信号

故障码诊断流程：

注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除 DTC。
- 3) . 起动发动机。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P0340?
是—转至步骤 5。
否—间歇性故障，此时系统正常。检查 CMP 传感器和PCM 是否接触不良或端子松动。
- 5) . 将点火开关转至 OFF 的位置。
- 6) . 断开 CMP 传感器 3 针连接器。
- 7) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 8) . 测量 CMP 传感器 3 针连接器 3 号端子和车身搭铁之间的电压。

CMP 喷油器 3 针连接器


阴端子的线束侧

是否有蓄电池电压?

是一转至步骤 9。

否一修理 CMP 传感器和 PGM-FI 主继电器 1 (FI MAIN) 之间线束的断路,
然后转至步骤 18。

9) . 测量 CMP 传感器 3 针连接器 1 号端子和车身搭铁之间的电压。

CMP 喷油器 3 针连接器


阴端子的线束侧

是否约为 5.0 伏?

是一转至步骤 10。

否一转至步骤 11。

10) . 测量 CMP 传感器 3 针连接器 2 号和 3 号端子之间的电压。

CMP 喷油器 3 针连接器


阴端子的线束侧

是否有蓄电池电压?

是一转至步骤 16。

否一修理 CMP 传感器和 G101 之间线束的断路, 然后转至步骤 18。

11). 测量 PCM 连接器端子 B8 和车身搭铁之间的电压。

PCM 连接器 B (24 针)

阴端子的线束侧

是否约为 5.0 伏?

是一修理 PCM (B8) 和 CMP 传感器之间线束的断路, 然后转至步骤 18。

否一转至步骤 12。


12). 将点火开关转至 OFF 的位置。

13). 使用汽车故障诊断仪跨接 SCS 线路。

14). 断开 PCM 连接器 B (24 针)。

15). 检查 PCM 连接器端子 B8 和车身搭铁之间是否导通。

PCM 连接器 B (24 针)



阴端子的线束侧

是否导通？

是一修理 PCM (B8) 和 CMP 传感器之间线束的短路，然后转至步骤 18。
否一转至步骤 26。

- 16) . 将点火开关转至 OFF 的位置。
- 17) . 更换 CMP 传感器。
- 18) . 重新连接所有连接器。
- 19) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 20) . 使用汽车故障诊断仪重新设定 PCM。
- 21) . 使用汽车故障诊断仪清除 CKP 模式。
- 22) . 执行 PCM 怠速学习程序。
- 23) . 执行 CKP 模式学习程序。
- 24) . 起动发动机。
- 25) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P0340?
是一检查 CMP 传感器和 PCM 是否连接不良或端子松动，然后转至步骤 1。
否一故障排除完成。如果显示其他瞬时 DTC 或 DTC，转至显示 DTC 的故障排除。
- 26) . 如果PCM软件版本不是最新，则将其更新，或者用已知良好的PCM替换。
- 27) . 起动发动机。

28) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。

是否显示 DTC P0340?

是—检查 CMP 传感器和 PCM 是否连接不良或端子松动。如果 PCM 已经更新, 用已知良好的 PCM 进行替换, 并重新检查。如果 PCM 已经替换, 转至步骤 1。

否—如果 PCM 已更新, 故障排除完成。如果 PCM 被替换, 则更换原来的 PCM。如果显示其他瞬时 DTC 或 DTC, 转至显示 DTC 的故障排除。

