

# 10 P0115 P0117 P0118发动机冷却液温度电路故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0115 发动机冷却液温度电路故障	
P0117 发动机冷却液温度电路低输入	
P0118 发动机冷却液温度电路高输入	

描述：热敏电阻内置于发动机冷却液温度传感器，其电阻值随发动机冷却液温度改变。传感器的结构及其与ECM的连接方式和进气温度传感器相同。

提示：存储任一DTC P0115、P0117 和 P0118时，ECM进入失效保护模式。失效保护模式下，ECM估计的发动机冷却液温度为80°C (176°F)。失效保护模式一直延续至检测到通过条件。


## 故障码分析：

DTC编号	DTC 检测条件	故障部位
P0115	发动机冷却液温度传感器电路断路或短路0.5秒（单程检测逻辑）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发动机冷却液温度传感器电路断路或短路</li> <li>• 发动机冷却液温度传感器</li> <li>• ECM</li> </ul>
P0117	发动机冷却液温度传感器电路短路0.5秒（单程检测逻辑）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发动机冷却液温度传感器电路短路</li> <li>• 发动机冷却液温度传感器</li> <li>• ECM</li> </ul>
P0118	发动机冷却液温度传感器电路断路0.5秒（单程检测逻辑）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发动机冷却液温度传感器电路断路</li> <li>• 发动机冷却液温度传感器</li> <li>• ECM</li> </ul>

提示：输出这些DTC中的任一个时，使用汽车故障诊断仪检查发动机冷却液温度。进入以下菜单：Powertrain / Engine / Data List / All Data / Coolant Temp。

显示的温度	故障
-40°C (-40°F)	断路
140°C (284°F)或更高	短路

## 电路图



## 故障码诊断流程:

提示：使用汽车故障诊断仪读取定格数据。存储 DTC 时，ECM 将车辆和行驶条件信息记录为定格数据。进行故障排除时，可借助定格数据确定故障出现时车辆是运行还是停止、发动机是暖机还是冷机、空燃比是稀还是浓，以及其他数据。

- 1). 使用汽车故障诊断仪读取值（发动机冷却液温度）
  - A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3。
  - B). 将点火开关置于 ON 位置。
  - C). 打开诊断仪。
  - D). 进入以下菜单：Powertrain / Engine / Data List / All Data / Coolant Temp。
  - E). 读取诊断仪上显示的值。

正常：发动机暖机时在80和100° C (176和212° F) 之间

结果

结果	转至
-40° C (-40° F)	A
140° C (284° F) 或更高	B
在 80 和 100° C (176 和 212° F) 之间	C

提示：


- 如果电路断路，则诊断仪显示 -40° C (-40° F)。
- 如果电路短路，则诊断仪显示 140° C (284° F) 或更高。

- A: 进行下一步  
 B: 转至步骤 4  
 C: 检查间歇性故障

2). 使用汽车故障诊断仪读取值 (检查线束是否断路)

A). 断开发动机冷却液温度传感器连接器。

### 发动机冷却液温度传感器



B). 连接线束侧发动机冷却液温度传感器连接器的端子1和2。

线束连接器前视图：  
(至发动机冷却液温度传感器)



C). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3。

D). 将点火开关置于 ON位置。

E). 打开诊断仪。

F). 进入以下菜单：Powertrain / Engine / Data List / All Data / Coolant Temp。

G). 读取诊断仪上显示的值。

标准值：140° C(284° F)或更高

H). 重新连接发动机冷却液温度传感器连接器。

正常：更换发动机冷却液温度传感器

异常：转至步骤 3

3). 检查线束和连接器 (发动机冷却液温度传感器 - ECM)


A). 断开发动机冷却液温度传感器连接器。

线束连接器前视图：  
(至发动机冷却液温度传感器)



B). 断开 ECM 连接器。

线束连接器后视图：  
(至 ECM)



C). 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻（断路检查）

诊断仪连接	条件	规定状态
B53-2 – B51-18 (THW)	始终	小于 1 Ω
B53-1 – B51-17 (ETHW)	始终	小于 1 Ω

D). 重新连接发动机冷却液温度传感器连接器。

E). 重新连接 ECM 连接器。


正常：更换 ECM

异常：维修或更换线束或连接器

4). 使用汽车故障诊断仪读取值（检查线束是否短路）

A). 断开发动机冷却液温度传感器连接器。

### 发动机冷却液温度传感器



B). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3。

C). 将点火开关置于 ON 位置。

D). 打开诊断仪。

E). 进入以下菜单：Powertrain / Engine / Data List / All Data / Coolant Temp。

F). 读取诊断仪上显示的值。

标准值：-40° C (-40° F)

G). 重新连接发动机冷却液温度传感器连接器。

正常：更换发动机冷却液温度传感器


异常：转至步骤 5

5). 检查线束和连接器（发动机冷却液温度传感器 – ECM）

A). 断开发动机冷却液温度传感器连接器。


线束连接器前视图：

(至发动机冷却液温度传感器)



B). 断开 ECM 连接器。

线束连接器后视图：  
(至 ECM)



C). 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻 (短路检查)

诊断仪连接	条件	规定状态
B53-2 或 B51-18 (THW) - 车身搭铁	始终	10 kΩ 或更大

D). 重新连接发动机冷却液温度传感器连接器。

E). 重新连接 ECM 连接器。

正常：更换 ECM

异常：维修或更换线束或连接器