

# C1605 CAN 硬件故障解析

## 故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
C1605	CAN 硬件故障

可能原因：CAN 内部硬件故障。

注：如果能够确认 2 个以上故障码对应的故障，消除故障码(可消除的故障码)后以 40 公里/小时以上的速度行车后重新确认该故障码对应的故障，按照登记的故障码检查(确认同一个故障码)

## 故障码诊断流程：

