

C1604 ECU 内部电路或电磁阀线圈故障 解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
C1604	ECU 内部电路或电磁阀线圈故障

可能原因: ECU 内部电路, 阀线圈故障。

注: 如果能够确认 2 个以上故障码对应的故障, 消除故障码(可消除的故障码)后以 40 公里/小时以上的速度行车后重新确认该故障码对应的故障, 按照登记的故障码检查(确认同一个故障码)

故障码诊断流程:

