

01044 ABS 编码错误故障解析

故障码说明：

故障码为 01044	可能原因
[说明] 当 ECU 的软件编码与 ABS 线束的硬件跳针连接不一致时，即出现此故障码。	在 ABS 线束内跳针连接错误 ABS ECU 编码错误

故障码诊断流程：

