

00283、00285、00290、00287 轮速传感器信号回路故障解析

故障码说明：

故障码为 00283，00285，00290，00287	可能原因
<p>[说明] 当检查不到回路开路，而车速到达 20km/h 以上仍没有信号输出时，此故障码即出现。</p> <p>[提示] 可能是因为传感器漏装，传感器线圈或线束短路，传感器与齿圈之间气隙过大或是齿圈漏损坏所引起。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 传感器漏装 ● 传感器线圈或线束短路 ● 传感器与齿圈间的气隙过大 ● 齿圈漏装 ● ABS ECU 故障

故障码诊断流程：

