

# 01130 ABS 工作异常故障解析

## 故障码说明：

故障码为 01130	可能原因
[说明] 当 ABS 受高频电磁波干扰或微处理器认为输入车速信号不可信时，即出现此故障码。	高频电磁波干扰 传感器损坏或传感器电线束损坏 ABS ECU 损坏

## 故障码诊断流程：

