

21、B10D8：00、P1260：00 只有一个钥匙甚至无钥匙得到编程故障解析

故障码说明：

DTC	说明
21	只有一个钥匙甚至无钥匙得到编程
B10D8：00	
P1260：00	

故障码分析：

检测条件：

- 只登记了一把钥匙

可能的原因：

- 只有一把已登记钥匙

故障码诊断流程：

1). 确认已登记钥匙的数量

A). 使用汽车故障诊断仪, 进行PID/数据监控检查, 并确认已登记钥匙的数量。

B). 是否登记了两把或两把以上的钥匙?

- 是: 更换仪表组, 并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。
- 否: 如需要, 使用汽车故障诊断仪 清除钥匙ID 号并重新登记一把新钥匙。执行下一步。

2). 确认DTC

A). 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。

B). 是否再次显示DTC?

a). 安全灯: 21

b). 汽车故障诊断仪: B10D8:00/P1260:00

- 是: 更换仪表组, 并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。
- 否: DTC 故障检修完。