

# 15、B10D7：51、P1260：00 仪表组检测到未登记的钥匙 ID 号故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
15	仪表组检测到未登记的钥匙 ID 号
B10D7：51	
P1260：00	

## 故障码分析：

检测条件：

- 仪表组检测到未登记的钥匙ID 号

可能的原因

- 安更换仪表组后未登记任何钥匙
- 使用了未登记的钥匙
- 试图登记第九把钥匙
- 仪表组故障

## 故障码诊断流程：

1). 确认已登记钥匙的数量

- A). 使用汽车故障诊断仪, 进行PID/数据监控检查, 并确认已登记钥匙的数量。
- B). 是否登记了一把或一把以上的钥匙?
  - 是: 执行下一步。
  - 否: 执行第3 步。

2). 确认已登记钥匙的数量

- A). 使用汽车故障诊断仪, 进行PID/数据监控检查, 并确认已登记钥匙的数量。
- B). 是否登记了八把钥匙?
  - 是: 如需要, 使用汽车故障诊断仪 清除钥匙ID 号, 然后执行下一步。
  - 否: 执行下一步。

3). 检查仪表组

- A). 使用汽车故障诊断仪 登记钥匙ID 号。  
**说明:** 为了起动发动机, 必须登记两把或两把以上的钥匙。
- B). 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。

C). 是否再次显示DTC?

a). 安全灯: 15

b). 汽车故障诊断仪: B10D7:51/P1260:00

- 是:更换仪表组, 并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH