


## 10、11 室内温度传感器故障解析

### 故障码说明：

故障码	故障诊断	故障说明
10	室内温度传感器短路	1.室内温度传感器故障 2.A/C 控制模块故障 3.室内温度传感器与 A/C 控制模块间的线束和连接器有故障
11	室内温度传感器开路	1.室内温度传感器故障 2.A/C 控制模块故障 3.室内温度传感器与 A/C 控制模块间的线束和连接器有故障

### ●检查电路



## 故障码诊断流程:

### 1. 检查室内温度传感器

断开室内温度传感器线束连接器, 检测室内温度传感器端子1与2间的电阻。在20°C时, 电阻应为12.37~12.67kΩ, 在40°C时, 电阻应为5.225~5.397kΩ。

若正常, 则进行下一步检查

若异常, 则更换室内温度传感器

### 2. 检查线束和连接器

- (1) 脱开室内温度传感器线束连接器A19
- (2) 脱开A/C控制模块线束连接器C11
- (3) 检测室内温度传感器线束端子1-A19与A/C控制模块线束端子26-C11间的电阻, 应小于1Ω
- (4) 检测室内温度传感器线束端子2-A19与A/C控制模块线束端子23-C11间的电阻, 应小于1Ω
- (5) 检测A/C控制模块线束端子23-C11与车身间的电阻, 应大于100KΩ
- (6) 检测A/C控制模块线束端子26-C11与车身间的电阻, 应大于100KΩ

若正常, 则更换A/C控制模块

若异常, 则修理或更换线束或连接器

LAUNCH