

C0061: 54、C0063: 54 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C0061: 54	组合传感器系统 (未进行初始化程序)
C0063: 54	

故障码分析:

检测条件:

- DSC 检测到未执行组合传感器的初始化程序。

可能的原因:

- 未执行组合传感器的初始化程序。
- 组合传感器故障

故障码诊断流程:

1). 确认执行初始化程序

A). 是否执行了组合传感器的初始化程序?

- 是: 执行下一步。
- 否: 执行组合传感器初始化程序, 然后执行下一步。

2). 确认没有相同的DTC 的存在

A). 清除存储器中的DTC。

B). 是否出现相同的DTC?

- 是: 从第1 步开始重复进行检查。如果故障重发, 更换DSC HU/CM, 并执行下一步。
- 否: 执行下一步。

3). 确认未出现其它DTC

- 是: 执行适用的DTC 检查。
- 否: DTC 故障检修完。