

P0883: 00 电池电压高故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0883: 00	电池电压高

故障码分析:

检测条件:

- PCM 检测到电池电压高于16.02 V 持续5 s。

诊断支持说明:

- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态，则MIL 亮。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态，则AT 报警信号灯变亮。
- 有待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 被储存在PCM 内存中。

可能的原因:

- 发电机故障
- PCM 故障

故障码诊断流程:

1). 检验冻结帧数据已经被记录

- A). 冻结帧数据是否已记录到维修工单上?
 - 是:执行下一步。
 - 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据，然后执行下一步。

2). 认可提供的相关修理信息

- A). 确认有关维修报告和/或联机修理信息的可用性。
- B). 是否有任何可用的相关维修信息?
 - 是:按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
 - 否:执行下一步。

3). 确认已经出现的DTC

- A). 开启点火开关 (发动机关闭)
- B). 读取PCM 中的DTC。
- C). DTC P2504:00 是否输出?
 - 是:执行 “DTC P2504:00 故障检修”。
 - 否:执行下一步。

4). 确认DTC P0883:00 的故障检修是否已经完成

- A). 确保重新连接所有被断开的连接器。
- B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- C). 执行下列程序检查, 以保证该DTC 已被解决:
 - a). 起动发动机。
 - b). 使发动机怠速5 秒或更长时间。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

5). 确认不存在DTC

- A). 执行 “读取DTC 程序”。
- B). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。