

B1455 SIS后-助手席电路与蓄电池电路短路

故障码说明:

DTC	说明
B1455	SIS后-助手席电路与蓄电池电路短路

概述

后侧碰撞传感器(RSIS)位于后座背板两侧,用来检测后侧面碰撞。RSIS 传送碰撞信号至 SRSCM 时,SRSCM 检查位于 SRSCM 内的安全传感器是否察觉到碰撞。如果RSIS和安全传感器同时检测到碰撞,SRSCM 控制后侧面安全气囊。

DTC 概述

如果RPSIS电路与电源电路短路,SRSCM记录DTC B1455。

故障码分析:

DTC 检测条件

项目		检测条件	可能原因
DTC对策		<ul style="list-style-type: none"> 检查电压 	<ul style="list-style-type: none"> RPSIS电路与电源电路短路 RPSIS故障 SRSCM故障
诊断条件		<ul style="list-style-type: none"> 点火开关“ON” 	
界限		<ul style="list-style-type: none"> RPSIS没有加速数据,线路电压正常$>11V$。 	
诊断时间	限定	<ul style="list-style-type: none"> 初始(起动):$2.1s$(2次) 稳定:$500\mu s \times 8 + 2.2s$(2次) 	
	不限定	<ul style="list-style-type: none"> 初始(起动):1次 稳定:1次 	

故障码诊断流程:

检测诊断仪数据

- 1). 点火开关“OFF”, 连接诊断仪。
- 2). 点火开关“ON”, 发动机“OFF”, 选择“故障代码(DTC)”菜单。
- 3). 监测故障代码并记录故障代码。
- 4). 使用诊断仪, 删除DTC。
- 5). DTC 指示故障吗?
 - 是:** 转至“线束检查”程序。
 - 否:** 不显示故障(无 DTC)或显示有“H”(历史)标记的 DTC, 表明故障是由部件和/或 SRSCM连接器连接不良或维修后没有清除 SRSCM 故障记录导致的间歇故障。彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。按需要维修或更换, 并转至“检验车辆维修”程序。

端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。
也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。
- 2). 彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。
- 3). 发现故障了吗?
 - 是:** 按需要维修, 转至“检验车辆维修”程序。
 - 否:** 转至“主线束电路检查”程序。

主线束电路检查

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 从蓄电池上分离蓄电池(-)端子导线, 并等待至少1分钟。
- 3). 分离RPSIS连接器和SRSCM主线束连接器。
- 4). 测量DSIS线束连接器的“1”端子或“2”端子与搭铁之间的电压。
规定值: 0V
- 5). 测得的电压在规定值范围内吗?
 - 是:** 转至“部件检查”程序。
 - 否:** 用良好的、相同型号的SRSCM主线束替换并检查是否正常工作。
如果不再出现故障, 更换SRSCM主线束, 转至“检验车辆维修”程序。

部件检查

- 1). 点火开关“ON”, 发动机“OFF”, 使用诊断仪清除DTC。
- 2). 点火开关“OFF”。
- 3). 从蓄电池上分离蓄电池(-)端子导线, 并至少等待1分钟。
- 4). 分离 RPSIS 连接器。
- 5). 用良好的、相同型号的 RPSIS 替换, 检查是否正常工作。
- 6). DTC 指示故障吗?
 - 是:** 用良好的、相同型号的 SRSCM 主线束替换, 检查是否正常工作。
如果不再出现故障, 更换 SRSCM 并转至“检验车辆维修”程序。
 - 否:** 用良好的、相同型号的 RPSIS 替换, 检查是否正常工作。
如果不再出现故障, 更换 RPSIS 并转至“检验车辆维修”程序。

检验车辆维修

维修后,有必要确认故障已被排除。

- 1). 连接诊断仪并选择“故障代码(DTC)”模式。
- 2). 使用诊断仪,删除DTC。
- 3). 在一般事项的 DTC 诊断条件内操作车辆。
- 4). 记录 DTC 吗?

是: 转至适当的故障检修程序。

否: 系统正常。

LAUNCH