


8. 起动机(仅适用于进口起动机)解体与组装




1 螺钉	2 电磁阀	3 螺钉	4 螺钉
5 后支架	6 电刷支架	7 电刷	8 后轴承
9 转子	10 磁轭组件	11 垫圈 A	12 垫圈 B
13 板	14 球	15 行星齿轮	16 杆
17 卡簧	18 止动环	19 超越离合器	20 内齿轮
21 行星齿轮支架		22 前支架	

8.1 解体要领

1). 电磁阀的拆卸

A). 从电磁阀的 M 接线柱拆下励磁线圈引线。




2). 转子和球的拆卸


A). 拆卸转子时，不要将安装在轴承端部的球丢失。

3). 卡簧和止动环的拆卸

A). 利用适当的套管向超越离合器一侧推压止动环，使其脱离开卡簧。



B). 用卡簧钳拆下卡簧后，拆下止动环和超越离合器。



8.2 起动机零部件的清洗

- 1). 零部件不得放在清洗剂内清洗，将磁轭、励磁线圈组件或转子浸在清洗剂内会损坏其绝缘性。
- 2). 这些零部件有污垢时应用布擦净。
- 3). 驱动件也不可浸在清洗剂内，超越离合器在出厂前已经上过油，在清洗溶剂内清洗时，溶剂会洗掉离合器内润滑油。
- 4). 驱动件可用刷子蘸清洗剂刷净后，用布擦干。


8.3 检查

1). 整流子

A). 将转子放在一对 V 形块上，用千分表检查其径向跳动。

标准值：0.5mm


极限值：0.1mm



B). 检查整流子的外径。

标准值：29.4mm

极限值：28.4mm




C). 检查整流子片间云母的沉入深度。

标准值：0.5mm

极限值：0.2mm


2). 电刷架

A). 检查电刷架板与电刷架之间是否导通，若不导通则为正常。



3). 超越离合器


A). 确认小齿轮是否向左旋转时受阻，向右旋转时可平顺转动。



B). 检查小齿轮的磨损与损伤情况。

4). 电刷


A). 检查电刷与整流子接触面的粗糙度及电刷的长度。极限值：磨损极限标记



B). 修正电刷接触面或更换新电刷时，可在整流子上缠绕砂纸进行修理。

C). 用钳子捏碎旧电刷时注意不要损伤软辫线。


D). 为使焊锡容易附着，应用砂纸砂净软辫线端。



E). 将软辫线插入新电刷孔内并焊上。确认没有焊锡露出电刷表面。


5). 转子线圈短路检测

- A). 将转子放在线圈短路测试仪上。
- B). 将薄铁片放在转子上方并保持其和转子中心轴平行，慢慢地转动转子，观察薄铁片。若铁片不被吸引，且没有震动，则转子为正常。




注意：

- 彻底清理转子表面后再做检测。
- C). 检查整流子的整流片与转子铁芯之间的绝缘情况。不导通即为正常。



6). 转子线圈的开路检查

- A). 检查各整流片间的导通情况。导通时即为正常。



8.4 组装须知

1). 止动环和卡簧的安装

A). 利用适当的工具，跨过卡簧，向卡簧方向拉止动环。

