

U0073 U0100 U0129 U0293通信故障解析

故障码说明：

DTC	说明
U0073	控制模块通信总线通信中断
U0100	与 ECM/PCM “A” 失去通信
U0129	与防滑控制 ECU 失去通信
U0293	与 HV ECU 失去通信

描述：动力转向ECU总成通过CAN通信接收来自混合动力车辆控制ECU、防滑控制ECU和转向控制ECU的信号。

故障码分析：

DTC编号	DTC检测项目	检查区域
U0073	CAN通信故障（CAN总线中断）	CAN 通信系统
U0100	混合动力车辆控制ECU通信故障	<ul style="list-style-type: none"> • CAN通信系统 • 混合动力车辆控制ECU
U0129	防滑控制ECU通信故障	<ul style="list-style-type: none"> • CAN通信系统 • 防滑控制ECU
U0293	混合动力车辆控制ECU通信故障	<ul style="list-style-type: none"> • CAN通信系统 • 混合动力车辆控制ECU

提示：

- 同时输出两个或更多以“U”开头的 DTC时，检查各ECU的连接器和线束。
- 如果动力转向ECU总成只检测到 DTC U0129，则自动调节动力辅助力大小，使速度保持在100 km/h(62 mph)，并继续进行系统控制。

故障码诊断流程：

参考 U0073（CAN 通信系统）。

参考 U0100（CAN 通信系统）。

参考 U0129（CAN 通信系统）。

参考 U0293（CAN 通信系统）。