

B1008、B2453、B2454、B2455 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
B1008	鼓风机风扇故障：对蓄电池短路
B2453	鼓风机电路接地线短路
B2454	鼓风机电路开路
B2455	鼓风机风扇超限（无电动势）

故障码分析：

检测条件：

- CPU 检测到鼓风机电路的故障

可能的原因：

- 水加热装置故障

故障码诊断流程：

- 1). 更换水加热装置。