

27 前空调控制面板未接收到后空调控制面板 CAN 信号故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
27	前空调控制面板未接收到后空调控制面板 CAN 信号

故障码诊断流程:

1). 检查线束

- A). 断开前空调控制面板连接器 G53。
- B). 断开空调控制器 (ACECU) 连接器 G52。
- C). 检查端子间阻值。

端子	线色	正常情况
P09-14—G53-12	V	小于 1Ω
P09-16—G53-10	P	小于 1Ω

OK: 更换线束

NG: 下一步

2). 检查前空调控制面板

- A). 更换前空调控制面板。
- B). 进入自诊断模式, 检查故障是否再现。

OK: 故障消失

OK: 更换前空调控制面板

NG: 下一步

3). 更换后空调控制面板