

P0706 变速器档位开关电路断路故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0706	变速器档位开关电路断路


故障码诊断流程：

注意：

- 进行故障排除前，使用汽车故障诊断仪记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- 该代码是由变速器电路故障而非变速器机械故障引起的。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 3) . 挡住后轮并举升车辆前端，确保其牢固支撑，并使前轮自由转动，或用举升机举升车辆。
- 4) . 起动发动机，并关闭VSA (VSA OFF 开关上的灯点亮)。在D 位置运行发动机，直至车速达到40 km/h，然后慢慢减速并使车轮停止转动。
- 5) . 换档杆在D 和S 位置时，用汽车故障诊断仪检查并确认A/T 数据表中的ATPFWD 输入。
 在所有D 和S 位置是否都显示ATPFWD？
 是 - 间歇性故障，此时系统正常。检查变速器档位开关和PCM 是否连接不良或端子松动。
 否 - 转至步骤6。
- 6) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。
- 7) . 断开变速器档位开关连接器。
- 8) . 用跨接线将变速器档位开关连接器5 号端子连接到车身搭铁上。将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式，然后确认A/T 数据表中的ATPFWD 输入。

变速器档位开关连接器



是否显示ATPFWD？


是 - 断开跨接线，转至步骤9。

否 - 断开跨接线，并修理PCM 连接器端子C18 和变速器档位开关之间线束的断路，然后转至步骤12。

9). 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。

10). 检查变速器档位开关连接器6 号端子和车身搭铁之间是否导通。

变速器档位开关连接器



阴端子的线束侧

是否导通？

是 - 转至步骤11。

否 - 修理变速器档位开关和车身搭铁 (G101) 之间线束的断路，或修理车身搭铁不良 (G101)，然后转至步骤12。

11). 检查变速器档位开关。

变速器档位开关是否正常？

是 - 连接变速器档位开关连接器，然后转至步骤18。

否 - 更换变速器档位开关，然后转至步骤15。

12). 重新连接所有连接器。

- 13) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/ 停止) 按钮以选择ON 模式。
- 14) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 15) . 起动发动机，并关闭VSA (VSA OFF 开关上的灯点亮)。在D 位置运行发动机直至车速达到40 km/h。减速并使车轮停止转动。
- 16) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。
是否显示DTC P0706 ?
 - 是 - 检查变速器档位开关和PCM是否连接不良或端子松动，然后转至步骤1。
 - 否 - 转至步骤17。
- 17) . 用汽车故障诊断仪监视DTC 菜单中P0706 的OBD 状态。
汽车故障诊断仪是否显示PASSED (通过) ?
 - 是 - 故障排除完成。如果在步骤16 上显示其他未确认的或确认的DTC，则转至显示DTC 的故障排除。
 - 否 - 如果汽车故障诊断仪显示FAILED (失败)，检查变速器档位开关和PCM 是否连接不良或端子松动，然后转至步骤1。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成)，转至步骤15。
- 18) . 如果PCM 软件版本不是最新，则将其更新或者换上已知良好的PCM。
- 19) . 起动发动机，并关闭VSA (VSA OFF 开关上的灯点亮)。在D 位置运行发动机直至车速达到40 km/h。减速并使车轮停止转动。
- 20) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。
是否显示DTC P0706 ?
 - 是 - 检查变速器档位开关和PCM 是否连接不良或端子松动。如果PCM 已经更新，用已知良好的PCM 进行替换，然后转至步骤19。如果PCM 已经替换，转至步骤1。
 - 否 - 转至步骤21。
- 21) . 用汽车故障诊断仪监视DTC 菜单中P0706 的OBD 状态。
汽车故障诊断仪是否显示PASSED (通过) ?
 - 是 - 如果PCM 已经更新，故障排除完成。如果PCM 已经替换，则更换原来的PCM。如果在步骤20 上显示其他未确认的或确认的DTC，则转至显示DTC 的故障排除。
 - 否 - 如果汽车故障诊断仪显示FAILED (失败)，检查变速器档位开关和PCM 是否连接不良或端子松动。如果PCM已经更新，用已知良好的PCM 进行替换，然后转至步骤19。如果PCM 已经替换，转至步骤1。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成)，转至步骤19。