

C1994 DSC 控制系统故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C1994	DSC 控制系统

故障码分析:

检测条件:

- DSC 控制前轮持续 10 s 或更长时间。
- DSC 控制期间, 所有四个车轮持续1.3 s 或更长时间不增压。

可能的原因

- 因为限制恒定控制超过延长长时间以保护 DSC HU 内部的 DSC 电磁阀, 所以该现象不表明发生故障。

故障码诊断流程:

1). 确认DTC 故障检修完成

A). 清除记忆中的DTC。

B). 是否出现相同的DTC?

- 是:更换DSC HU/CM, 并执行下一步。
- 否执行下一步。

2). 确认维修后程序

A). 是否有DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。