C1145, C1155, C1165, C1175 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C1145	RF ABS 车轮转速传感器(开路)系统
C1155	LF ABS 车轮转速传感器(开路)系统
C1165	RR ABS 车轮转速传感器(开路)系统
C1175	LR ABS 车轮转速传感器(开路)系统


故障码分析:

检测条件:

● 在任何一个车轮上的ABS 轮速传感器或ABS 轮速传感器线束中检测到接地 电路的开路


可能的原因:

- ABS 轮速传感器故障
- 在下述DSC HU/CM 接线端与ABS 车轮转速传感器接线端之间的线束开路:
 - a).DSC HU/CM 接线端 M—RF ABS 车轮转速传感器接线端A
 - b).DSC HU/CM 接线端0—RF ABS 车轮转速传感器接线端B
 - c). DSC HU/CM 接线端F-LF ABS 车轮转速传感器接线端A
 - d).DSC HU/CM 接线端E-LF ABS 车轮转速传感器接线端B
 - e).DSC HU/CM 接线端I—RR ABS 轮速传感器接线端B
 - f).DSC HU/CM 接线端L—RR ABS 车轮转速传感器接线端A
 - g).DSC HU/CM 接线端G-LR ABS 车轮转速传感器接线端B
 - h). DSC HU/CM 接线端H-LR ABS 车轮转速传感器接线端A
- DSC HU/CM 故障
- 在连接器处连接不良



DSC HU/CM 线束侧连接器





故障码诊断流程:

- 1). 使用汽车故障诊断仪检查PID 以确认ABS 车轮转速传感器发送车轮转速信号
 - A). 将点火开关切换到LOCK 位置。
 - B). 将汽车故障诊断仪 连接至DLC-2。
 - C).利用汽车故障诊断仪选WSPD LF、WSPD LR、WSPD RF、WSPD RR PID:
 - D). 驾驶车辆。
 - E). 确认各个ABS 车轮转速传感器发送车轮转速信号。
 - F). 车轮转速信号是否发送?
 - 是:执行第3步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 检查DSC HU/CM 与ABS 车轮转速传感器之间的线束是否开路
 - A). 将点火开关切换到LOCK 位置。
 - B). 断开DSC HU/CM传感器与ABS车轮转速传感器。
 - C). 检查以下车辆线束侧的ABS 车轮转速传感器连接器与DSC HU/CM 连接器 之间线束的连续性。
 - RF ABS 轮速传感器: M—A
 - RF ABS 轮速传感器: 0—B

- LF ABS 车轮转速传感器: F—A
- LF ABS 车轮转速传感器: E—B
- RR ABS 车轮转速传感器: I—B
- RR ABS 车轮转速传感器: L—A
- LR ABS 车轮转速传感器: G—B
- LR ABS 车轮转速传感器: H—A
- D). 是否有连续性?
 - 是:更换ABS 轮速传感器, 然后执行下一步。
 - 否:修理或更换线束,然后执行下一步。
- 3). 确认没有相同的DTC 的存在
 - A). 清除存储器中的DTC。
 - B). 起动发动机并以10 km/h {6.2 mph} 或更高的速度行驶车辆。
 - C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障重发,更换DSC HU/CM,并 执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 4). 确认未出现其它DTC
 - A). 是否有其它DTC 输出?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。