

U150F EEPROM校验码错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U150F	EEPROM校验码错误

故障码分析:

原文无。

故障码诊断流程:

- 步骤 1 检查仪表电源电路及接地电路是否正常。
参见DTC U129C U129D。
是:处理故障部位
否:转至步骤 2
- 步骤 2 更换仪表总成, 参见组合仪表总成的更换。
下一步
- 步骤 3 利用故障诊断仪确认故障代码是否再次存储。
A). 连接故障诊断仪至诊断测试接口。
B). 转动点火开关至“ON”位置。
C). 清除故障诊代码。
D). 启动发动机并怠速暖机运行至少5min。
E). 再次对控制系统进行故障代码读取。
故障诊断代码还存在吗?
是:转至步骤 1
否:转至步骤 4
- 步骤 4 故障排除。