

P0107、P0108进气压力传感器线路故障 解析

故障码说明：

DTC	说明
P0107	进气压力传感器线路低电压或断路
P0108	进气压力传感器线路高电压

进气歧管绝对压力 (MAP) 传感器响应进气歧管内的压力变化。压力根据发动机负荷而变化。MAP 传感器的电路由以下构成：

- 5V 参考电压电路。
- 低参考电压电路。
- 传感器信号电路。


ECM 通过ECM 线束连接器EN61 的6 号端子给传感器线束连接器EN64 的3 号端子提供5V 参考电压。同时还通过EN61 的19号端子给传感器EN64 的1 号脚提供一个低参考电压电路。传感器通过信号电路EN64 的4 号端子向ECM 线束连接器EN61 的27号端子提供一个信号，该信号与进气歧管中的压力变化相关。在进气歧管绝对压力较低时ECM 检测到的信号电压应较低，比如在怠速或减速期间。当进气歧管绝对压力较高时，ECM 检测到的信号电压应较高，比如在点火开关接通而发动机关闭时，或在节气门全开时。传感器还被用来确定大气压力。当点火开关接通而发动机关闭时会出现此情形。只要在节气门全开的情况下运行发动机，大气压力读数也会更新。ECM 监测传感器信号，以确定电压是否超出正常范围。

故障码分析：

1) . 故障代码设置及故障部位：

DTC 编号	DTC 检测策略	DTC 设置条件(控制策略)	故障部位
P0107	电路检查，超出下限	1). 怠速情况下 2). 当传感器断路或地短时， 传感器信号电压为0	1). 传感器电路 2). 传感器 3). ECM
P0108	电路检查，超出上限	1). 怠速情况下 2). 当传感器传感器与电源或 5V 参考电压短路时 3). 传感器的A/D 初始信号为 99. 6%	

2). 电路简图:



故障码诊断流程:

注意

在执行本诊断步骤之前，观察故障诊断仪的数据列表，分析各项数据的准确性，这样有助于快速排除故障。

步骤 1 初步检查。

检查是否存在以下状况：

- A). 传感器外壳损坏、真空管破裂。
- B). 传感器密封件损坏。
- C). 传感器松动或安装不正确。
- D). 传感器真空管堵塞。


下一步

注意

严禁进气歧管绝对压力传感器的5V 参考电压电路与车辆的其它部件相连，否则会损坏传感器及ECM。

步骤 2 测量进气歧管绝对压力传感器5V 参考电压。


进气压力温度传感器线束连接器(4G15) EN64



- A). 转动点火开关至“OFF”位置。
- B). 断开进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64。
- C). 转动点火开关至“ON”位置。
- D). 测量进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64 的3号端子与可靠接地之间的电压。标准电压值：4.5 – 5.5V
- E). 连接进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64。
电压是否符合规定值？
否：转至步骤 6
是：转至步骤 3

步骤 3 测量传感器信号电路。


进气压力温度传感器线束连接器(4G15) EN64



- A). 转动点火开关至“OFF”位置。
- B). 断开进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64。
- C). 转动点火开关至“ON”位置。
- D). 在EN64 的3号和4号端子之间连接一根带5A 保险丝的跨接线，用故障诊断仪观察“实际进气岐管绝对压力传感器电压”参数。
标准电压值：4.5 – 5.5V
- E). 连接进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64。
数据正常吗？
否：转至步骤 7
是：转至步骤 4

步骤 4 测量进气歧管绝对压力传感器接地电路。

进气压力温度传感器线束连接器(4G15) EN64




- A). 转动点火开关至“OFF”位置。
- B). 断开进气歧管绝对压力传感器线束连接器EN64。
- C). 转动点火开关至“ON”位置。
- D). 测量进气歧管绝对压力传感器线束连接器EN64 的1号端子与可靠接 地之间的电阻。标准值：小于3Ω
- E). 连接进气歧管绝对压力传感器线束连接器EN64。
电阻值正常吗？
否：转至步骤 8
是：转至步骤 5

步骤 5 更换进气歧管绝对压力传感器。


下一步转至步骤 10

步骤 6 检查传感器5V 参考电压电路。

进气压力温度传感器线束连接器(4G15) EN64



发动机控制模块线束连接器2(4G15) EN61




- A). 转动点火开关至“OFF”位置。
- B). 断开进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64。
- C). 断开ECM 线束连接器EN61。
- D). 测量进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64 的3 号端子与ECM 线束连接器6 号端子之间的电阻值，检查是否存在断路情况，否则修理故障部位。
- E). 测量进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64 的3 号端子与可靠接地之间的电阻值，检查是否存在对地短路情况，否则修理故障部位。
- F). 测量进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64 的3 号端子与可靠接地之间的电压值，检查是否存在对电源短路情况，否则修理故障部位。

测量项目	标准值
EN64(3)-EN61(6) 电阻值	小于1Ω
EN64(3)-可靠接地电阻值	10kΩ 或更高
EN64(3)-可靠接地电压值	0V


下一步转至步骤 9

步骤 7 检查传感器信号电路。

进气压力温度传感器线束连接器(4G15) EN64



发动机控制模块线束连接器2(4G15) EN61



- A). 转动点火开关至“OFF”位置。
- B). 断开进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64。
- C). 断开ECM 线束连接器EN61。
- D). 测量进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64 的4 号端子与ECM 线束连接器27 号端子之间的电阻值，检查是否存在断路情况，否则修理故障部位。


- E). 测量进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64 的4 号端子与可靠接
地之间的电阻值，检查是否存在对地短路情况，否则修理故障部位。
F). 测量进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64 的4 号端子与可靠接
地之间的电压值，检查是否存在对电源短路情况，否则修理故障部位。

测量项目	标准值
EN64(4)-EN61(27) 电阻值	小于1Ω
EN64(4)-可靠接地电阻值	10kΩ 或更高
EN64(4)-可靠接地电压值	0V


正常转至步骤 9

步骤 8 检查传感器接地电路。

进气压力温度传感器线束连接器(4G15) EN64



发动机控制模块线束连接器2(4G15) EN61



- A). 转动点火开关至“OFF”位置。
- B). 断开进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64。
- C). 断开ECM 线束连接器EN01。
- D). 测量进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64 的1 号端子与ECM 线
束连接器19 号端子之间的电阻值，检查是否存在断路情况，否则修
理故障部位。
- E). 测量进气岐管绝对压力传感器线束连接器EN64 的1 号端子与可靠接
地之间的电压值，检查是否存在对电源短路情况，否则修理故障部位。

测量项目	标准值
EN64(1)-EN61(19) 电阻值	小于1Ω
EN64(1)-可靠接地电压值	0V

正常执行下一步

下一步

步骤 9 检查ECM 电源电路。

- A). 检查ECM 电源电路是否正常。
- B). 检查ECM 接地电路是否正常。

否:处理故障部位

是:转至步骤 10

步骤 10 更换ECM。

- A). 更换ECM, 参见发动机控制模块的更换。
- B). 进行曲轴位置传感器的学习, 参见曲轴位置传感器(CKP)的学习。

下一步

步骤 11 利用故障诊断仪确认故障代码是否再次存储。

- A). 连接故障诊断仪至诊断测试接口。
- B). 转动点火开关至“ON”位置。
- C). 清除故障诊代码。
- D). 启动发动机并怠速暖机运行至少5min。
- E). 再次对控制系统进行故障代码读取, 确认系统无故障代码输出。

否:间歇性故障, 参见其他相关间歇性故障的检查

是:转至步骤 12

步骤 12 故障排除。

维修指南:

更换MAP 传感器, 参见进气压力温度传感器的更换。更换ECM, 参见发动机控制模块的更换。