

P0122、P0123 节气门位置传感器故障解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
P0122	电子节气门位置传感器1信号电路电压过低
P0123	电子节气门位置传感器1信号电路电压过高

说明：

- ECU (Ac12-21#端子) 提供 5V 电压到电控节气门 (2#端子)
- 电控节气门 (4#端子) 通过 ECU (Ac12-22#端子) 搭铁
- 电控节气门 (Ab17-3#端子) 输出信号到 ECU (Ac12-28#端子)

原理功能：

- 节气门位置传感器把节气门位置转化为电压信号输入到 ECU。
- ECU 控制节气门位置传感器

判断标准：

- 节气门位置传感器(副)输出电压为 $\leq 2.2 \text{ V}$ 或 $\geq 4.8 \text{ V}$
- 节气门位置传感器(主)输出电压为 $\geq 2.5 \text{ V}$ 或和节气门位置传感器(副)输出电压为 $\leq 4.2 \text{ V}$ 。

检查条件	可能原因
<ul style="list-style-type: none"> 点火开关打开 节气门位置传感器(主) 输出电压在 $0.2 \text{ V} - 4.8 \text{ V}$ 节气门位置传感器(副) 输出电压在 $2.2 \text{ V} - 4.8 \text{ V}$ 	<ul style="list-style-type: none"> 节气门传感器故障 线路短路或接触不良 线束损坏或接触不良 ECU 故障

故障码诊断流程：

- MUT-III 数据流测试。参照数据流测试表
若不正常，执行步骤 3。若正常，执行下步。
- MUT-III 数据流测试。参照数据流测试表
若正常，间歇性故障。检查节气门位置传感器(主)
- 检查电控节气门接头 AB17。
若不正常，修理或更换。若正常，执行下步。
- 测量电控节气门阀接头 AB17 的电压。
 - 拆下接头，测量线束侧
 - 点火开关：打开
 - 2#端子和搭铁间的电压

标准值：4.9 - 5.1 V

若正常，执行步骤 8。若不正常，执行下步。

5). 检查发动机 ECU 接头 AC12。

若不正常，修理或更换。若正常，执行下步。

6). 检查电控节气门阀接头 AB17 (2#端子) 和发动机 ECU 接头 AC12 (21#端子) 之间的线束。

- 检查电源线的开路或短路

若不正常，修理。若正常，执行下步。

7). MUT-III 数据流测试。参照数据流测试表

若正常，间歇性故障。若不正常，更换 ECU。

8). 测量接头 AB17 的电阻。

- 拆下接头，测量线束侧

- 测量 4#和搭铁之间的阻值

标准值： $\leq 2 \Omega$

若正常，执行步骤 12。若不正常，执行下步。

9). 检查发动机 ECU 接头 AC12。

若不正常，修理或更换。若正常，执行下步。

10). 检查电控节气门阀接头 AB17 (4#端子) 和发动机 ECU 接头 AC12 (22#端子) 之间的线束。

- 检查搭铁线的开路或损坏

若不正常，修理。若正常，执行下步。

11). MUT-III 数据流测试。参照数据流测试表

若正常，间歇性故障。若不正常，更换 ECU。

12). 检查发动机 ECU 接头 AC12。

若不正常，修理或更换。若正常，执行下步。

13). 检查电控节气门阀接头 AB17 (2#端子) 和发动机 ECU 接头 AC12 (21#端子) 之间的线束。

● 检查电源线的损伤

若不正常，修理。若正常，执行下步。

14). 检查电控节气门阀接头 AB17 (3#端子) 和发动机 ECU 接头 AC12 (28#端子) 之间的线束。

● 检查输出线的开路短路和损伤

若不正常，修理。若正常，执行下步。

15). MUT-III 数据流测试。参照数据流测试表

若正常，间歇性故障。

若不正常，更换节气门体总成，再执行下步。

16). 读取 MUT-III 故障码。

若有故障码，更换 ECU。若无故障码，检查结束。