

# P0300、P0301、P0302、P0303、P0304 1、 2、3、4 缸发生失火故障解析

## 故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
P0300	多缸发生失火
P0301	一缸发生失火
P0302	二缸发生失火
P0303	三缸发生失火
P0304	四缸发生失火

### 原理功能：

- 如果发动机运转时出现失火，则转速立刻会改变
- ECU 检查发动机转速的这种改变

### 判断标准：(失火时，曲轴转动的加速度会改变)

- 失火在最后 200 个周期的发生频率比平时高很多（当触媒温度高于 950° C 时）或失火在最后 1000 个周期发生的频率是平时的 15 倍（当排放高与标准 1.5 倍时）

检查条件	可能原因
<ul style="list-style-type: none"> <li>发动机转速：500 - 6,500 r/min.</li> <li>水温 <math>\geq -10^{\circ} \text{C}</math></li> <li>大气压力 <math>\geq 76 \text{ kPa}</math></li> <li>容积效率在 30% 到 55% 之间</li> <li>节气门偏差在 <math>\pm 0.06 \text{ V}/10 \text{ ms}</math></li> <li>发动机运转，急加减速或打开空调</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>点火系统相关零件故障</li> <li>压缩压力低</li> <li>ECU 故障</li> </ul>

## 故障码诊断流程:

- 1). 检查点火火花。若不正常，检查点火电路。若正常，执行下步。
- 2). 检查失火缸喷油器接头。  
    若不正常，修理或更换。若正常，执行下步。
- 3). 检查失火缸喷油器。若不正常，更换。若正常，执行下步。
- 4). 检查发动机继电器接头 G2X-29 和 ECU 接头 AC10-23。  
    若不正常，修理或更换。若正常，执行下步。
- 5). 检查发动机继电器接头 G2X-17 和失火缸喷油器接头（2#端子）之间的线束。  
● 注意 检查线束前,先检查中间接头 ACJ05,必要时更换。
- 检查电源线的损伤  
    若不正常，修理。若正常，执行下步。
- 6). 检查失火缸喷油器接头（1#端子）和 ECU 接头 AC01 之间的线束。  
● 检查输出线的损伤  
    若不正常，修理。若正常，执行下步。
- 7). 燃油压力测试。若不正常，修理。若正常，执行下步。
- 8). 读取 MUT-III 故障码。  
    若有故障码，更换 ECU。若无故障码，间歇性故障。

LAUNCH