

P0706: 00 变速驱动桥档位 (TR) 开关范围/性能故障解析

故障码说明:

| DTC | 说明 |
|-----------|----------------------|
| P0706: 00 | 变速驱动桥档位 (TR) 开关范围/性能 |

故障码分析:

检测条件:

- 当下面所有的条件得到满足，并保持100 秒以上时。
 - a). 发动机转速530 rpm 或更高
 - b). 车速为大于等于20 km/h {12 mph}
 - c). TCM 接线端2H 处的电压为 大于或等于0.5 V
 - d). 未检测到P、R、N 或D 档位范围/ 位置

诊断支持说明:

- 此为连续检测 (CCM) 。
- 如果PCM 在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态，或者PCM 在一次驾驶循环中检测到上述故障状态而同一个故障的DTC 已存储在PCM 中，则MIL 会发亮。
- 如果TCM 在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态，则可获得待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- AT 报警信号灯变亮。
- DTC 储存在TCM 存储器中。

可能的原因:

- TR 开关故障
- TR 开关失调
- TCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 检验冻结帧数据已经被记录
 - A). 冻结帧数据是否已被记录?
 - 是:执行下一步。
 - 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据，然后执行下一步。

2). 认可提供的相关修理信息

- A). 确认相关维修信息的可得性。
- B). 是否有任何可用的相关维修信息？
 - 是：按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步骤。
 - 否：执行下一步。

3). 检查TR 开关

- A). 把点火开关转至OFF 位置。
- B). 断开TR 开关连接器。
- C). 检查TR 开关接线端B 和C （部件侧）之间的电阻。
- D). 电阻是否正常？
 - 是：执行下一步。
 - 否：调整或更换TR 开关，然后执行下一步。

4). 确认DTC P0706:00 的故障检修是否已经完成

- A). 确保重新连接所有被断开的连接器。
- B). 使用汽车故障诊断仪 清除存储器中的DTC。
- C). 在下述条件下，在每个档位范围（D 和R）驾驶汽车100 秒钟或更长时间：
 - 发动机转速（RPM PID）：530 rpm 或更高
 - 车速（VSS PID）：20 km/h {12 mph} 或更高
- D). 是否出现待定码？
 - 是：更换TCM，然后执行下一步骤。
 - 否：未检测到故障。执行下一步。

5). 确认维修后程序

- A). 执行“维修后程序”。
- B). 是否出现DTC？
 - 是：执行适用的DTC 检查。
 - 否：DTC 故障检修完。