

B0094: 55 配置设置错误（碰撞区域传感器结构故障）故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B0094: 55	配置设置错误（碰撞区域传感器结构故障）

故障码分析:

检测条件:

警告: 检测条件用于在进行检查之前了解DTC 的概况。如果只根据检测条件进行检查, 操作错误可能会导致人员受伤或系统损坏。在执行检查时, 一定要遵循检查程序。

- 未正确执行SAS 控制模块配置设定。

可能的原因:

- 未执行SAS 控制模块配置设定
- SAS 控制模块配置设定无效
- SAS 控制模块故障

故障码诊断流程:

1). 执行SAS 控制模块检查

- A). 利用汽车故障诊断仪 执行SAS 控制模块配置。
- B). 检查SAS 控制模块的DTC。
- C). 是否显示DTC B0094:55?
 - 是:执行SAS 控制模块配置, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

2). 执行SAS 控制模块DTC 检查

- A). 检查SAS 控制模块的DTC。
- B). 是否显示DTC B0094:55?
 - 是:更换SAS 控制模块。
 - 否:DTC 故障检修完。