

P0108 MAP 传感器电路输入高故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0108	MAP 传感器电路输入高

故障码分析：

检测条件：

- 当进气温度超过-10°C{14°F} 时，PCM 监测来自MAP 传感器的输入电压。如果输入电压高于4.92 V，PCM 将会确定：MAP 电路存在某种故障。

监测条件：


- 计算的负载：13—32 %

诊断支持说明：

- 此为连续检测（CCM）。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态，则MIL 亮。
- 如果PCM 检测到上述故障情况即可获得待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 被储存在PCM 存储器。

可能的原因：

- MAP 传感器故障
- 连接器或接线端故障
- 在MAP 传感器接线端A 与PCM 接线端2AY*1、2AA*2、2P*3 之间的线束存在开路
- 在MAP 传感器的接线端D 与PCM 接线端2AG*1、*3、2AL*2 之间的线束存在开路
- PCM 故障



*1 :除中国与北京规范之外。

*2 :LF ATX

*3 :LF MTX, L3

故障码诊断流程:

- 1). 检验冻结帧数据已经被记录
 - A). 冻结帧数据是否已被记录?
 - 是:执行下一步。
 - 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。

- 2). 确认可提供的相关修理信息
 - A). 确认相关维修信息的可得性。
 - B). 是否有任何可用的相关维修信息?
 - 是:按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。

- 3). 检查MAP 传感器连接器的不良连接
 - A). 关闭点火开关。
 - B). 检查MAP 传感器连接器是否连接可靠。
 - C). 连接是否正常?

- 是:执行下一步。
- 否:重新接上连接器, 然后转至步骤9。

4). 检查MAP 传感器连接器的不良连接

- A). 断开MAP 传感器连接器。
- B). 检查接触不良 (例如连接销钉损坏/拉出, 腐蚀。)
- C). 是否存在故障?
 - 是:修理或者更换接线端, 然后执行步骤9。
 - 否:执行下一步。

5). 检查MAP 传感器接地电路是否存在开路

- A). 检查在MAP 传感器接线端A (线束侧) 与接地体之间的连续性。
- B). 是否有连续性?
 - 是:执行下一步。
 - 否:检查在PCM 接线端2AY*1、2AA*2、2P*3 (线束侧) 与MAP 传感器接线端A (线束侧) 之间是否存在开路。修理或者更换被怀疑有问题的线束, 然后执行第9 步。

6). 检查PCM 连接器

- A). 断开PCM 连接器。
- B). 检查在接线端处是否存在连接不良 (例如: 被损坏/脱出的连接销钉、电蚀等。)
- C). 是否存在故障?
 - 是:修理接线端, 然后执行步骤9。
 - 否:执行下一步。

7). 检查MAP 传感器信号电路与恒定电压电路是否存在短路

- A). 检查在MAP 传感器接线端D 与C (线束侧) 之间的连续性。
- B). 是否有连续性?
 - 是:修理或者更换线束, 然后执行步骤9。
 - 否:执行下一步。

8). 检查MAP 传感器接地电路是否存在开路

- A). 检查以下接线端之间的连续性:
 - MAP 传感器接线端D (线束侧) 与PCM 接线端2AG*1*3、2AL*2 (线束侧)
 - MAP 传感器接线端C (线束侧) 与PCM 接线端2AU*1、2W*2、2AR*3 (线束侧)
- B). 是否有连续性?
 - 是:执行下一步。
 - 否:维修或更换线束, 然后转至下一步。

- 9). 确认DTC P0108 的检修已经完成
 - A). 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B). 将点火开关转至ON 位置（关闭发动机）。
 - C). 采用汽车故障诊断仪或等效装置从存储器中清除DTC。
 - D). 起动发动机。
 - E). 出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM，然后执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。
- 10). 关断点火开关。
- 11). 连接汽车故障诊断仪或等效装置到DLC-2。

说明: 在执行下述程序之前，一定要关断点火开关。
- 12). 将点火开关转至ON 位置（关闭发动机）。
- 13). 如果检索到DTC，则记录。
- 14). 利用汽车故障诊断仪或等效装置清除所有诊断数据。
- 15). 检测是否出现 DTC
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:故障检修完成。