

侧灯在点火开关关闭后一直点亮

故障描述:

- 1). 车型: XJ
- 2). 年款: 2010 年、2011 年。
- 3). 车辆识别码 (VIN) 范围: V00001~V14530。
- 4). 故障现象: 侧灯在点火开关关闭后一直点亮。

故障诊断:

- 1). 许多 xJ 车辆可能在制造时偏离了工艺, 在某些情况下, 侧灯可能一直点亮, 因而导致车辆蓄电池完全放电。
- 2). 故障排除:
 - A). 此程序需要加载了校准文件 52 的 SDD DVD123 V7.05 或更高版本。将一个 Medtronic 蓄电池充电器 / 电源连接到车辆。
 - B). 将汽车故障诊断仪 SDD 连接到车辆, 开始新的诊断程序, 汽车故障诊断仪 SDD 将读取当前车辆的正确 VIN (车辆标识代码)
 - C). 按照汽车故障诊断仪 SDD 提示操作。
 - D). 从 “Session Type Section” (程序类型部分) 屏幕中选择 “Campaigns” (活动) 选项卡。
 - E). 运行 “Configure existing module-Body control module” (配置现有模块-车身控制模块) 应用程序。
 - F). 遵循所有屏显说明来完成此项任务。任务完成后, 退出当前程序。
 - G). 断开汽车故障诊断仪 SDD 和蓄电池充电器 / 电源。