

启动时燃油油量表读数为零

故障描述:

车型: 2011 款 Freelander 2, 汽车识别号系列: H216517-H236000。故障现象为启动时燃油油量表读数为零、报警灯亮起, 并且量程也受到影响。

故障诊断:

- 1). 故障诊断为组合仪表中的软件。
- 2). 在执行本技术维修通讯前, 请确保油箱中有足够的燃油。
- 3). 故障排除:
 - A). 汽车故障诊断仪 SDD 必须加载了 SDD DVD123-V7.09 和校准文件 58 或更高版本。
 - B). 不要将任何独立电涌保护设备与此电源一起使用。
 - C). 将一个 Midtronic 蓄电池充电器 / 电源连接到车辆。
 - D). 将汽车故障诊断仪 SDD 连接到车辆, 然后通过读取当前车辆的车辆标识代码 (VIN) 并启动数据采集序列, 开始新的诊断程序。
 - E). 选择 “Diagnosis Session Type” (诊断程序类型)。
 - F). 选择 “Symptoms” (症状) 选项卡, 然后输入所有以下一个或多个症状。
 - G). 选择 “Electrical / Instruments / Gauges / Fuel gauge” (电气 / 仪表板 / 仪表 / 燃油油量表)。
 - H). 选择 “Recommendations” (建议) 选项卡。
 - I). 选择 “Configure existing module-Instrument cluster control module” (配置现有模块-组合仪表控制模块) 选项, 遵循所有屏显说明执行操作。
 - Z). 完成所有任务后, 通过选择 “Session” (程序) 选项卡然后选择 “Close Session” (关闭程序) 选项, 退出当前程序。
 - K). 断开汽车故障诊断仪 SDD 和蓄电池充电器 / 电源。