

功能故障

故障描述:

1). 涉及车辆: E70、E71、E72、F25, 生产期 2011-2-15~2011-3-1。

2). 故障现象:

A). E7x

a). 转向信号灯闪烁 / 点动闪烁时远光灯亮起。

b). 转向信号灯只在远光灯激活时才亮起。

c). 转向信号灯不能关闭。

d). 手套箱按钮功能故障。

e). 车内照明灯亮度调节失灵。

B). F25

a). 喇叭失灵。

b). 燃油箱盖锁功能故障。

故障诊断:

1). 转向柱并关中心 (SZL) 控制单元、脚部空间模块 (FRM) 和前乘客侧接线盒 (JBBF) 上的插头触点和线脚损坏。

2). 故障排除: 此措施已转移至汽车故障诊断仪 ISTA/D 2.28.0, 因此只能通过车辆诊断使用。

3). 处理客户投诉时, 用汽车故障诊断仪进行诊断, 并执行相应的测试模块。

4). 测试模块可通过下列路径找到:

A). 操作 | 信息查找 | 功能结构 | 03 车身 | 一般性车辆电气系统 | 当前故障症状 | 喇叭失效。

B). 操作 | 信息查找 | 功能结构 | 03 车身 | 关闭和锁定功能当 | 前故障症状 | 燃油箱盖锁功能故障。

C). 操作 | 信息查找 | 功能结构 | 03 车身 | 关闭和锁定功能 | 当前故障症状 | 手套箱按钮失灵。

- D). 操作|信息查找|功能结构|03 车身|照明|当前故障症状|转向 / 远光灯开关不可信。
- E). 操作|信息查找|功能结构|03 车身|照明|当前故障症状|车内照明灯亮度调节失灵。

LAUNCH