

P0171 P0172系统故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0171	系统太淡（1列）
P0172	系统太浓（1列）

说明：燃油修正和反馈补偿值有关，和基本喷射时间无关。燃油修正包括短期燃油修正和长期燃油修正。短期燃油修正用来将空燃比保持理论值范围的燃油补偿。空燃比（A/F）传感器的信号根据理论比指示空燃比是否过浓或过淡。若空燃比过浓，引发喷油量减小；若空燃比过淡，引发喷油量增加。发动机个体差异、随时间磨损和操作环境变化等因素会引起短期燃油修正偏离中心值。长期燃油修正用于控制整体燃油补偿，它能补偿由于短期燃油修正补偿造成的从中心值长期燃油修正的偏离。若短期燃油修正和长期燃油修正都过淡或过浓于预定值，则这种情况被检测为故障状态，ECM点亮MIL并设定DTC。

故障码分析：

DTC编号	DTC检测条件	故障部位
P0171	在暖机和稳定空燃比反馈状态时，燃油修正很可能在过淡方面出现故障（第二行程逻辑）	<ul style="list-style-type: none"> • 进气系统 • 喷油器堵塞 • 空气流量（MAF）计 • 发动机冷却液温度（ECT）传感器 • 燃油压力 • 排气系统的气体泄漏 • A/F传感器（1号传感器）电路中存在开路或短路 • A/F传感器（1号传感器） • A/F传感器加热器（1号传感器） • 发动机室J/B（EFI继电器） • A/F传感器加热器和继电器电路 • 通风软管连接 • 通风阀和软管 • ECM

P0172	<p>在发动机暖态和空燃比反馈稳定状态下，燃油修正过浓而出现严重故障（第二行程逻辑）</p> <ul style="list-style-type: none"> • 喷油器泄漏或堵塞 • 空气流量计 • ECT传感器 • 点火系统 • 燃油压力 • 排气系统的气体泄漏 • A/F传感器（1号传感器）电路中存在开路或短路 • A/F传感器（1号传感器） • A/F传感器加热器（1号传感器） • 发动机室J/B（EFI继电器） • A/F传感器加热器和继电器电路 • ECM
-------	--

建议：


- 在DTC P0171被设定时，实际的空燃比处于过淡的状态。在DTC P0172被设定时，实际的空燃比处于过浓的状态。
- 如果车辆用尽燃油，则空燃比处于过淡状态，并且设定DTC P0171。接着MIL亮起。
- 如果短期燃油修正值和长期燃油修正值的总合在故障门限值内（且发动机冷却液温度大于75°C [167°F]），系统正常运行。

监视说明：

在闭合环路燃油控制下，与ECM所估计值有偏离的燃油喷射量会造成长期燃油修正补偿值的变化。在短期燃油修正值持续偏差时，长期燃油修正将被调整。与ECM估计的燃油喷射量的偏差会影响燃油修正平均习得值，它是短期燃油修正平均值（燃油反馈补偿值）和长期燃油修正平均值的组合（空燃比习得值）。如果平均燃油修正习得值超过故障门限值，ECM将此认作为燃油系统故障，并设定DTC。

示例： 平均燃油修正习得值在大于等于+38%，或小于等于-32%时，ECM将此认作为燃油系统故障。

燃油补偿量



故障码诊断流程:

建议:

- 用汽车故障诊断仪读取定格数据。DTC一被存储，ECM就将车辆和驾驶条件信息记录成定格数据的形式。在排除故障时，定格数据能帮助确定故障发生时车辆处于运行还是停止状态，发动机是否暖机，空燃比是过淡还是过浓，及其他数据。
- A/F传感器电压低可能由过浓空燃比混合气造成。检查造成发动机空燃比过浓的原因。
- A/F传感器电压高可能由过淡空燃比混合气造成。检查造成发动机空燃比过淡的原因。

1). 检查其他DTC输出（除DTC P0171或P0172之外）

- A). 将汽车故障诊断仪连接到DLC3上。
- B). 将点火开关转到ON，打开诊断仪。
- C). 选择以下菜单项目：Powertrain（传动系）/Engine and ECT（发动机和ECT）/DTC。
- D). 读取DTC。

结果

显示 (DTC输出)	进到
P0171或P0172	A
P0171或P0172和其他 DTC	B

建议:如果输出了除P0171或P0172以外的其他DTC，应首先对这些DTC进行故障排除。

A: 进行下一步

B: 进到DTC表

2). 使用汽车故障诊断仪执行主动测试 (A/F控制)

- A). 将汽车故障诊断仪连接到DLC3上。
- B). 起动发动机，并打开诊断仪。
- C). 以2,500rpm的发动机转速使发动机暖机约90秒钟。
- D). 在诊断仪上选择以下菜单项目：Powertrain(传动系)/Engine and ECT（发动机和ECT）/Active Test（主动测试）/Control the Injection Volume for A/F Sensor（为A/F传感器控制喷油量）。
- E). 在发动机怠速条件下执行“为A/F传感器控制喷油量”功能（按下 RIGHT（右）键或LEFT（左）键来改变喷油量）。
- F). 监控诊断仪上显示的A/F和HO2传感器的输出电压(AFS B1 S1和O2S B1 S2)。

结果:

A/F传感器根据喷油量的增加和减小做出反应：

+25% = 过浓输出: 小于 3.0V

-12.5% = 过淡输出: 大于 3.35V

备注: A/F传感器存在几秒钟的输出延迟，HO2传感器存在最长约20秒的输出延迟。

案例	A/F传感器(1号传感器)输出电压	H02传感器(2号传感器)输出电压	主要怀疑故障区域
1	喷油量 +25% -12.5%		喷油量+25% -12.5%
	输出电压 大于3.35 V小于3.0 V		输出电压大 于0.5V小 于0.4V
2	喷油量 +25% -12.5%		喷油量+25% -12.5%
	输出电压 几乎无反 应		输出电压大 于0.5V小 于0.4V
3	喷油量 +25% -12.5%		喷油量+25% -12.5%
	输出电压 几乎无反 应		输出电压几 乎无反应

按照“为A/F传感器控制喷油量”步骤操作可以让技师检查和画出A/F传感器和H02传感器的电压输出图形。要显示图形，选择诊断仪上的下列菜单：
Powertrain (传动系) / Engine and ECT (发动机和ECT) / Active Test (主动测试) / Control the Injection Volume for A/F Sensor (为A/F传感器控制喷油量) / View (浏览) / AFS B1 S1 and O2S B1 S2 (AFS B1 S1和O2S B1 S2)。

结果

结果	进到
案例 1:	C
案例 2:	B
案例 3:	A

- A: 进行下一步
- B: 进到第11步
- C: 进到第15步

- 3). 读取汽车故障诊断仪上的数据 (MAF)
 - A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3 上。
 - B). 将点火开关转到ON，打开诊断仪。

- C). 选择以下菜单项目: Powertrain(传动系)/Engine and ECT(发动机和 ECT) /Data List (数据表) /Primary (主要测试) / MAF and Coolant Temp (MAF和冷却液温度)。

D). 使发动机保持怠速, 直至冷却液温度达到75 °C (167° F) 以上。

E). 在发动机怠速条件下和发动机转速在2, 500 rpm 时读取MAF。

标准:发动机怠速时的MAF: 在0. 58 g/sec. 和4. 67g/sec. 之间 (档位: N、空调: 关闭) 发动机转速在2, 500rpm 时的MAF: 在3. 33g/sec. 和9. 17g/sec. 之间 (档位: N、空调: 关闭)

正常: 进行下一步

异常: 更换空气流量计

4). 读取汽车故障诊断仪上的数据 (冷却液温度)

A). 将汽车故障诊断仪连接到DLC3上。

B). 将点火开关转到ON, 打开诊断仪。

C). 选择以下菜单项目: Powertrain(传动系)/Engine and ECT(发动机和 ECT) /Data List (数据表) /Primary (主要测试) /Coolant Temp (冷却液温度)。

D). 在发动机冷机和暖机时, 读取冷却液温度两次。

标准:发动机冷机状态: 与环境空气温度相同发动机暖态时: 75 °C和100 °C (167° F和212° F) 之间

正常: 进行下一步

异常: 更换发动机冷却液温度传感器

5). 检查通风软管连接

正常: 进行下一步

异常: 修理或更换通风软管

6). 检查进气系统

A). 检查进气系统的真空泄漏。

正常: 进行下一步

异常: 修理或更换进气系统

7). 检查是否有火花

正常: 进行下一步

异常: 修理或更换点火系统

8). 检查有无废气泄漏

正常: 进行下一步

异常: 修理或更换排气系统

9). 检查燃油压力

标准压力:304至343kPa (3. 1至3. 5kgf/cm², 44. 1至49. 7psi)

正常: 进行下一步

异常: 修理或更换燃油系统

10). 检查喷油器总成（喷油量）

标准喷油量: 每15秒76至92cm³ (4.6至5.6cuin.)

正常: 进行下一步

异常: 更换喷油器总成

11). 检查空燃比传感器（加热器电阻）

正常: 进行下一步

异常: 更换空燃比传感器

12). 检查发动机室J/B (EFI继电器、EFI MAIN保险丝)

正常: 进行下一步

异常: 更换发动机室J/B和(或)EFI MAIN 保险丝

13). 检查线束和连接器 (A/F 传感器 - ECM)


正常: 进行下一步

异常: 修理或更换线束或连接器

14). 更换空燃比传感器

15). 确认驾驶模式

A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3 上。



- B). 将点火开关转到 ON, 打开诊断仪。
- C). 清除DTC。
- D). 使用诊断仪将ECM从正常模式切换至检查模式。
- E). 起动发动机, 关闭所有附件, 使发动机暖机。
- F). 以60km/h和120 km/h (38 mph和75 mph) 之间的速度驾驶车辆, 并且使发动机转速在1,400 rpm 和 3,200rpm 之间持续 3至5分钟。

建议:如果系统仍然存在故障, 则MIL将在步骤 (f) 中亮起。

备注:如果未严格遵守该测试中的条件, 则无法检测出故障。

16). 检查DTC是否再次输出 (DTC P0171 或 P0172)

A). 在汽车故障诊断仪上选择以下菜单项目: Powertrain (传动系) / Engine

and ECT (发动机和 ECT) /DTC。

B). 读取DTC。

结果

显示 (DTC 输出)	进到
无输出	A
P0171 或 P0172	B

A: 结束

B: 进到第3步