

小油门时出现闯动

故障描述:

- 1). 涉及车辆: F20, 配置 N13 发动机。生产期 (从 / 至): 2011-5-9/2012-3-5.
- 2). 故障现象:
 - A). 温和驾驶时, 车辆负载的变化引起车辆的闯动。
 - B). 车辆在滑行和小油门两种状态的变化时表现生硬, 有闯动。
 - C). 在舒适模式下负载变化的驾驶感觉像运动模式。
 - D). 这个问题在 80~120km/h 的速度范围内比较容易出现。

故障诊断:

- 1). DME 应用程序不合适。
- 2). 故障排除:
 - A). 当客户抱怨时, 请完成汽车故障诊断仪相应的检测计划。
 - B). 用汽车故障诊断仪 ISTA/P 2.46.1 或更高版本给车辆编程。