

P0016曲轴位置-凸轮轴位置相关故障 解析

故障码说明：

DTC	说明
P0016	曲轴位置-凸轮轴位置相关 (1列传感器A)

说明：在VVT (可变气门正时) 系统中，ECM控制进气和排气气门来产生合适的打开和关闭正时。ECM通过执行下列操作来控制进气和排气门：

- 控制凸轮轴和凸轮轴正时机油控制阀，并使凸轮轴正时齿轮运行；
- 改变凸轮轴和曲轴之间的相对位置间隙。

故障码分析：

DTC编号	DTC检测条件	故障部位
P0016	曲轴和凸轮轴位置传感器信号的偏差 (第二行程逻辑)	<ul style="list-style-type: none"> • 机械系统 (正时链条跳齿或链条拉长) • ECM

故障码诊断流程：

建议：用汽车故障诊断仪读取定格数据。在DTC被存储时，ECM将车辆和驾驶条件信息记录成定格数据的形式。在排除故障时，定格数据能帮助确定故障发生时车辆处于运行还是停止状态，发动机是否暖机，空燃比是过淡还是过浓，及其他数据。

1). 检查气门正时 (检查正时链条是否松弛或跳齿)

- 正常：进行下一步
异常：进到第3步

2). 更换ECM

3). 调整气门正时

4). 检查DTC是否再次输出

备注：更换ECM或调整进气气门正时后，确认DTC没有再次输出。

- A). 将汽车故障诊断仪连接到DLC3上。
- B). 将点火开关转到ON，打开诊断仪。
- C). 清除DTC。
- D). 使用诊断仪将ECM从正常模式切换至检查模式。
- E). 起动发动机并暖机。
- F). 让发动机怠速运转至少1分钟，然后驾驶车辆至少1分钟。
- G). 确认在使用诊断仪时无DTC代码输出。