

天窗按钮背光-照明闪烁或明暗不可调

故障描述:

- 1). 涉及车辆: F20、F30, 生产期 2011-11-1~2012-3-1。
- 2). 故障现象: 客户投诉 SHD (滑动 / 外翻式天窗) 按钮照明闪烁或亮度不可调 (明暗不可调)。
- 3). 客户通过车灯操作单元上的滚花轮 (仪表照明调光器) 对环境照明的亮度进行调整以后, 会出现此故障症状。

故障诊断:

- 1). FZD (车顶功能中心); SHD 按钮。
- 2). 处理客户投诉时如下进行检查:
 - A). 在车灯操作单元将灯开关 (近光灯) 旋转到位置。
 - B). 然后将灯开关旋转到任意位置 1、2 或 Auto。
- 3). 如果上述操作能够消除故障:
 - A). 在这种情况下更换零件不能达到目的。
 - B). 预计自 2012 年 3 月才可永久性清除此故障。
 - C). 在此之前, 请客户按照如上所述将灯开关旋转到位置 0, 进行消除此故障。
 - D). 如果上述操作未能消除故障: 在这种情况下应执行汽车故障诊断仪中相应的检测计划并遵守其中的指导说明。