

# 2012 款极光更换驻车制动片实操方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20150909	——



实测车型:Range Rover Evoque, VIN=SALVA2BG0CH\*\*\*\*\*

操作分两个步骤:

- 一是驻车制动块更换-释放到维修位置,
- 二是驻车制动块更换-退出维护模式应用程序。

## 操作步骤:

1). 释放驻车制动开关, 如图 1 所示;



图 1

- 2). 选择路虎 V32.80 以上版本, 也可以选择“刹车片复位”;
- 3). 手动选择 Range Rover Evoque;
- 4). 选择 2012-2013;
- 5). 选择汽油 2.0L;
- 6). 选择“系统选择”;
- 7). 选择 PBM 驻车制动控制模块;
- 8). 选择特殊功能;

9). 选择驻车制动块更换-释放到维修位置，如图 2，确定后提示操作员信息，请注意图 3 提示说明；



图 2



图 3

- 10). 确定后提示“确保发动机正在运行”，注意图 4 和图 5 的提示重要说明：确保车辆在水平地面上处于静止状态，刹车踏板未踏下。用木楔卡住车轮。确保车辆不能向后或向前……释放驻车制动器……；



图 4



图 5

- 11). 确定之后提示“完成”，关闭点火开关，更换制动片。  
 12). 更换制动片操作之后，需要将驻车制动活动塞伸出。选择“驻车制动块更换-退出维护模式应用程序”；

13). 启动发动机，注意图 6 和图 7 的提示：



图 6



图 7

14). 图 7 确定之后, 提示图 8 内容, 说明此应用程序将伸展活塞, 让制动块接触制动盘。



图 8

15). 提示完成之后, 关闭点火开关, 退出软件。

追求好的功能, 解决客户的需求, 一直是元征努力的。关注元征, 你将可以“每天进步一点点”!

