

2012 款宾利 “Service” 保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20150922	—



功能说明：

本文档主要用于对宾利车型进行保养灯归零设置。

操作指引：

- 1). 本车型选择奥迪 V27.50 版本（或者选择宾利 V10.01 版本）；
- 2). 选择 17 仪表板系统；
- 3). 选择通道调整匹配；
- 4). 输入 02 通道；
- 5). 提示自适应值：1；
- 6). 按“-”号，自适应值变成“0”；
- 7). 点确定，提示“自适应成功”；
- 8). 点确定，关闭钥匙，退出软件。
- 9). 重新启动发动机，仪表板手“Service”保养提示消失，学习完成。

宾利车型要解决仪表板手“Service”保养提示，可以选择“保养灯归零”，或选择宾利 V10.01 版本进入仪表板系统进行处理。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

