

2005 Land Rover 保养灯归零实测操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20150908	—



功能说明:

本操作步骤是进入“路虎”诊断软件解决的，X431Pro 系列用户也可以通过“保养灯归零”诊断软件操作解决。本操作步骤适合 2005 款至 2015 款车型。

操作指引:

- 1). 选择路虎 V32.60 以上版本;
- 2). 选择 RangeRoverSport (也可以选择自动搜索);
- 3). 选择 2005-2009;
- 4). 选择 PCM (动力控制系统);
- 5). 选择 PCM (超级增压汽油 V6 发动机 (3.0L));
- 6). 选择特殊功能;
- 7). 选择维护时间间隔复位;

8). 提示“将点火开关找开（位置 2）”，“复位维护时间间隔”，点确定后提示“完成”，如图 1；



图 1

9). 提示“关闭点火开关（位置 0）”，然后提示“将点火开关找开（位置 2）”，点确定；

10). 提示“下步将清除车辆所有故障码，是否继续？”，点确定，如图 2；



图 2

11). 确定之后, 提示“请等待……”, 如图 3;



图 3

12). 按提示“关闭点火开关（位置 0）”和“将点火开关找开（位置 2）”操作;

13). 提示“控制模块程序成功完成”, 点确定, 如图 4。



图 4

14). 关闭钥匙，退出软件。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”!

