

2013 款东风标致 408 钥匙编程操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151130	——

实测车型：

- 东风标致 408，2013 款，VIN= LDC943X48C13*****

注意事项：

准备防盗密码。防盗密码是随车一起的，一般是在备用钥匙卡下面 C9000000 后面的 4 个字母，如图 1 所示。如果这个密码条丢了，则要到 4S 店查询。这跟雪铁龙车系是一样的。



图 1

高频遥控器同步（所买钥匙发射频率不同时）时不需要诊断仪，直接按诊断仪提示操作即可。

操作指引：

- 1). 选择标致 V42.92 以上版本；
- 2). 选择轿车；
- 3). 选择 408；
- 4). 选择 408 (2010.01-2014.09)；
- 5). 选择诊断；
- 6). 选择系统选择；

7). 选择“嵌入式系统接口 (BSI)”，约 15 秒左右与 ECU 进行通讯，如图 2；




图 2

8). 提示系统信息，提醒维修技师匹配不同车型时，菜单的内容会随着车与车的不同而发生变化，如图 3 所示，




图 3

9). 选择特殊功能，如图 4；



图 4

10). 选择维修包，如图 5；



图 5

11). 选择学习，如图 6；



图 6

12). 选择钥匙程，如图 7；



图 7

- 13). 选择“钥匙编程”之后，提示匹配钥匙时需要原车防盗密码，如果密码输错，编程会被抑止，同时提醒车辆的所有钥匙要一起匹配，如图 8；




图 8

- 14). 点击“确定”按钮之后，按提示输入正确密码，需要输入两次并确定，如图 9；



图 9

15). 第二次密码输入正确之后, 会提示“密码正确”, 如图 10;




图 10

16). 点击“确定”后, 提示输入匹配的防盗钥匙数量, 不可以超过 5 把。实测过程中, 只配 2 把, 因此这里输入 2), 如图 11;



图 11

17). 点击“确定”后，提示关闭点火开关，如图 12；




图 12

18). 按提示 15 秒内打开点火开关，如图 13；




图 13

19). 提示“钥匙已编程，关闭点火开关并取下钥匙”，说明第一把钥匙已经匹配成功，如图 14；




图 14

20). 迅速插入第二把要匹配的钥匙，点击“确定”，如图 15；




图 15

21). 15 秒内打开点火开关，点击“确定”，如图 16；




图 16

22). 提示“钥匙已编程，关闭点火开关并取下钥匙”，说明第二把钥匙已经匹配成功，如图 17；




图 17

23). 点击“确定”后，提示钥匙程的数量 2，如图 18；




图 18

24). 点击“确定”后，提示启动发动机前需要注意的事项，如图 19；




图 19

25). 点击“确定”后，提示匹配遥控器，如图 20；




图 20

26). 两把遥控器匹配完成之后，提示“钥匙编程步骤结束”，如图 21。




图 21

27). 试着按遥控器，然后用钥匙启动发动机，一切正常。整个操作过程完结束。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”!



LAUNCH