

2015 款一汽捷达气囊匹配操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160524	——

实测车型：

- 捷达，2015 款，LFV2A2BS3F45*****



图 1

故障说明：

- 仪表盘气囊灯亮，出现三个故障码 B100600、B100700 和 B200600，如图 2 所示；



图 2

操作指引：

注：以下操作方法采用的是 X-431 远程诊断技术。

- 1). 选择一汽大众；
- 2). 选择普通模式；
- 3). 选择系统选择，如图 3；



图 3

4). 选择 15 安全气囊，如图 4；



图 4

5). 显示安全气囊 ECU 型号信息，如图 5；



图 5

6). 读取故障码，显示如图 6；



图 6

7). 选择 10 通道调整匹配，如图 7；



图 7

8). 选择安全气囊匹配，如图 8；



图 8

9). 显示安全气囊匹配，当前值\$0500，如图 9；



图 9

10). 点击“存储”，显示安全气囊匹配的当前值“成功”，如图 10；



图 10

11). 返回菜单，选择清除故障码之提示无故障码，仪表板气囊故障灯熄灭。试车之后，气囊故障不再显示，说明气囊匹配完成。