

# 2013 款本田雅阁添加一把智能钥匙操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160612	——

## 实测车型：

- 本田雅阁 CROSSTOUR，2013 款，VIN= LHGTF3850D80\*\*\*\*\*

## 操作指引：

- 1). 选择本田 V46.21 以上版本；
- 2). 选择“16PIN 诊断座”；
- 3). 选择“系统选择”；
- 4). 选择 H 智能卡片钥匙系统；
- 5). 选择注册；

6). 选择本田智能钥匙，提示车辆信息，如图 1；




图 1

7). 提示 H 智能卡片钥匙系统 IECU 识别码, 如图 2;



图 2

- 8). 显示三个菜单：添加一把 HONDA 智能钥匙；重新设定 HONDA 智能钥匙；所有 HONDA 智能钥匙丢失。如图 3；



图 3

- 9). 选择“添加一把 HONDA 智能钥匙”功能，X431 将提示如图 4，注意请按照图 4 中提示信息逐一排查，如有任何不满足，执行功能将可能导致添加失败。



图 4

- 10). 注意：通讯过程中会多次出现图 5 界面，在等待界面，请勿操作钥匙，程序将执行相关步骤后自动跳到下一个界面。




图 5

- 11). 如图 6 提示, 请在规定时间内将原配智能钥匙从车内拿出, 拿出钥匙之后点击“确定”按钮, 执行下一步。如果超过 100 秒未将原配智能钥匙从车内拿出, 设备将提示“至少在该功能中首次使用过的 HONDA 智能钥匙被注册”, 后结束此次钥匙增加功能;



图 6

- 12). 如图 7 提示, 请在规定时间内将一把新的智能钥匙放入车内, 放入之后点击“确定”按钮, 执行下一步。



图 7



13). 如果新的智能钥匙和车型匹配，设备将提示如图 8，点击“确定”按钮；



图 8

- 14). 按照 X431 屏幕提示, 执行一次“关闭点火开关”和“用点火旋钮打开点火开关”操作, 将出现如(图 9)提示界面, 此时请检查指示灯是否熄灭, 如果熄灭点击“确定”执行下一步, 否则请按“取消”按钮, 注册已失败。



图 9

- 15). X431 将自动完成系统检查和钥匙数量检查，如果钥匙数量相比开始操作之前多一把，将提示注册完成界面如图 10，点击“确定”后执行下一步；



图 10

- 16). 请按照设备提示“关闭点火”，执行（图 11）检查操作，检测所有智能钥匙是否正常，完成之后点击“确定”，按照设备提示“打开点火开关”，添加一把智能钥匙流程结束。



图 11