

2011 款上海大众途观节气门学习操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160629	—

实测车型：

- 上海大众途观，2011 款，VIN=LSVUB65N0B26****，如图 1。



图 1

注意事项：

- 打开点火开关；
- 电池电压保持>12 伏特；
- X-431 在 WiFi 良好状态执行，否则会因信号不良导致诊断异常。

操作指引：

- 1). 打开点火开关；
- 2). 选择上海大众 V26.66 以上版本；
- 3). 选择特殊功能；
- 4). 选择节气门学习，如图 2；



图 2

- 5). 提示节气门学习需满足条件: 1 点火开关打开; 2. 发动机关闭; 3. 蓄电池电压不低于 11.5v; 4. 发动机控制单元无故障码; 5 请勿踩加速踏板; 6 关闭所有用电设备; 7. 冷却液温度 10℃ -95℃确认后点击确定, 如图 3;



图 3

- 6). 点击读取故障码, 如图 4;



图 4

7). 读取故障码结果, 如图 5;



图 5

8). 点击返回清除故障码, 提示清除故障码已经完成, 是否重新读取故障码? 点击“是”, 如图 6.




图 6

9). 读取无故障码点击“确定”，点击类型 2-通道 060，如图 7；



图 7

10). 显示节气门自适应结果“正确完成”，表示节气门学习成功，如图 8；



图 8

11). 点击返回提示请求远程诊断技师操作：1. 关闭点火开关 5 秒钟，以保存匹配值；2. 节气门匹配完成确认后点击“确定”，如图 9。操作结束。



图 9