

# 2011 款宝马 (波箱 8HP-45) 挂不了 N 档，导致无法拖车的解决方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160511	——

四川客户来电咨询元征 4000666666，反馈 F7 底盘宝马油底壳损坏漏完了波箱油，不敢起动，需要拖车到维修厂维修。但是因为不能着车，此车档位无法挂到 N 档位置。

此种波箱有个档位开关，用套筒加长杆将起顶起即可解决不能挂档的问题。以下为两个实物图，供了解。

车型：宝马 5 系 535I-N55，F07 系列，2011 款，车辆识别号 C908613，波箱型号 8HP-45。




图 1：波箱型号 8HP-45



图 2: 换挡开关位置