

2011 款奥迪空调加热系统压缩机基本设置操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160519	——

实测车型：

奥迪，2011 款，VIN=WAUZZZ4H2BN0*****, 如图 1。出现三个故障码：

- B10C811 冷却液关闭阀对地短路—消极的/偶发的
- B10C654 试运转调节 没有基本设置 主动的/静态的
- U111300 由于接收到故障值而造成功能受限 主动的/静态的



图 1

操作指引:

- 1). 选择奥迪 V27.67 以上版本;
- 2). 选择快速测试;
- 3). 选择 08 空调/加热系统, 如图 2;




图 2

4). 选择 10 通道调整匹配, 如图 3;




图 3

5). 选择压缩机运行和空调性能测试，如图 4；




图 4

6). 提示压缩机运行和空调正确完成，如图 5；




图 5