

宝马 E60/E61 保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151111	——

实测车型：

测试车型比较多，截图以 E60 底盘说明。

- 宝马 530I，2005 款，VIN=WBANA73535CR*****
- 宝马 320D，2013 款，VIN=WBA3E12030J7*****

注意事项：

- 有些车型还需要做制动液复位、火花塞复位等。

操作指引：

- 1). 打开点火开关，不起动发动机；
- 2). 选择保养灯归零 V10.30 以上版本；
- 3). 选择“BMW(宝马)”；
- 4). 选择“软件归零”，图 1：



图 1

5). 选择“手动选择”菜单，如图 2；



图 2

6). 选择“发动机机油”菜单，如图 3；



图 3

7). 选择“5系”菜单，如图4；



图 4

8). 选择“5’_E60/E61”菜单，如图5；



图 5

9). 选择“5’_E60/E61”菜单后将提示打开点火开关的提示，点击确定，如图 6；




图 6

10). 将显示出汽车当前的机油有效率和保养次数，并询问是否执行此功能，如图 7：



图 7

11). 选择“是”执行保养灯归零功能，并提示完成，如图 8:




图 8

12). 点“确定”会显示复位后的机油有效率和保养次数，如图 9:



图 9