# 2011 款奔驰 S300L 空气悬挂水平校准实操

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160803	

### 实测车型:

● 奔驰 S300L, 2011 款, VIN=WDBNG5EB4BA3\*\*\*\*\*。

#### 故障说明:

空气悬挂下沉,更换了3条空气悬挂(减震器)及分配阀。更换空气悬挂之后要做水平校准。

## 操作指引:

1). 选择奔驰 V48. 11 或以上版本,如图 1;





2). 选择 221-S 级(自07/2009),点"确定"继续,如图2;




图 2

3). 选择"悬挂(底盘 CAN 总线)",继续,如图 3;



4). 选择"特殊功能"。继续。注: 在水平校准前首先读取故障码并清除。如有故障要先排除故障。确保空气悬挂系统正常,如图 4;



5).点"水平校准",查看水平校准提示信息,然后点"确定"继续,如图 5;



图 5

6). 查看相关高度及传感器信息,如图 6;

0), 亘有相人间及及[		, AD 0,					
<u>菜单</u> ————————————————————————————————————			动作测试				登录
奔驰 V48.11 > 自动搜索							
数据流名称				值		单位	
车辆左前侧高度				129		mm	
右前高度				130		mm	
后桥高度				125		mm	
B22/8(左前高度传感器)信号	1			2.69		V	
B22/9(右前高度传感器)信号	1			2.55		V	
F2 F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
			<b>=</b>			i	
首页			打印			帮助	
		$\bigcup$	图 6 4				:


7). 查看传感器、前桥设定值、后桥设定值及 F2-F10 各键的作用。先按 F3-F10 键调整水平高度至标准值。然后按 F2 键输入角度,如图 7;



8). 将左前倾斜角设置为 1.9 (参照图 07 前桥设定值: 倾斜角 1.4°-2.4°, 取中间值 1.9°)。 点"确定"继续,如图 8;



9). 将右前倾斜角设置为 1.9。点"确定"继续,如图 9;



10). 将左后倾斜角设置为-2.0(参照图 08 后桥设定值:倾斜角(-1.6°)-(-2.3°),约取中间值-2.0°)。点"确定"继续,如图 10;




图 10

11). 将右后倾斜角设置为-2.0,点"确定"继续,如图 11;




图 11

12). 查看各倾斜角数据,核实无误,点"是"用输入的数值进行高度标定,如图 12;



图 12

13). 高度标定成功。点"确定"完成水平高度校准,如图 13。



图 13

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引 用或转载。

I HINGH