

2015 款路虎极光刹车片更换操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160531	——

实测车型：

- 路虎极光，2015 年，VIN=SALVA2BGXFH9*****

注意事项：

- 先执行“驻车制动块更换 - 释放到维修位置”功能，然后再执行“驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序”功能。

操作指引:

- 1). 驻车制动块更换 - 释放到维修位置
 - A). 选择路虎 V32.83 以上版本;
 - B). 选择自动搜索;
 - C). 显示自动搜索所支持的车型信息;
 - D). 确定后显示搜索到的车型信息, 如图 1;



图 1

- E). 选择“系统选择”;
- F). 选择 PBM (驻车制动控制模块);
- G). 选择特殊功能;
- H). 选择驻车制动块更换-释放到维修位置, 如图 2;




图 3

- I). 提示做此功能的一些注意事项、条件等信息，如：发动机运行，汽车放于平坦位置等，按照提示执行即可，如图 4；




图 4

J). 确定开始执行程序，整个过程全自动完成，耐心等待直到自动弹出完成消息框，如图 5；



图 5

- K). 确定并按照提示依次关闭点火开关，然后打开点火开关；
- L). 打开点火开关后，按确定按钮，会提示清除整车故障码；
- M). 选择【是】按钮以清除执行过程中可能造成的临时性故障，程序会逐个清除车辆各个系统的故障，该过程会持续一段时间，耐心等待即可，直至提示“控制模块程序成功完成”，如图 6；




图 6

N). 点击确定，提示再次关闭点火开关，如图 7:




图 7

0). 根据提示关闭点火钥匙并按确定键，到此第一个步骤“驻车制动块更换 - 释放到维修位置”功能全部完成，此时就可以更换刹车片了。更换完刹车片后，接下来就需要执行第二个步骤“驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序”。

2). 驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序

A). 选择“驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序”功能，如图 8；




图 8

- B). 提示做此功能的一些注意事项、条件等信息，如：发动机运行，汽车放于平坦位置等，按照提示执行即可，如图 9；




图 9

- C). 按确定键开始执行程序，整个过程全自动完成，耐心等待一段时间直到自动弹出完成消息框；
- D). 点击确定按钮并按照提示依次关闭点火开关，然后打开点火开关，如图 10；




图 10

- E). 按提示打开点火开关后，按确定按钮。接下来会提示清除整车故障码的提示；
- F). 选择【是】按钮以清除执行过程中可能造成的临时性故障，程序会逐个清除车辆各个系统的故障，该过程会持续一段时间，耐心等待即可，如图 11；




图 11

G). 完成清码后会弹出提示要求关闭点火开关, 如图 12;




图 12

H). 按照提示关闭点火开关并按确定按钮，接下来会弹出请等待，耐心等待 5-8 秒时间即可，完成后会提示再次打开点火开关，如图 13;




图 13

I). 点击确定，提示控制模块程序成功完成，如图 14；




图 14

J). 点击确定，提示再次关闭点火开关，如图 15；




图 15

K). 点击确定，到此整个刹车片更换程序执行完毕。