

# 2012 款雪佛兰科鲁兹离合器踏板位置学习操作

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160722	——

## 实测车型：

- 雪佛兰科鲁兹，2012 款，VIN=LSGPC52H0CF1\*\*\*\*\*

## 故障说明：

- 用 X431PRO 读取到发动机故障码“P080A，未学习离合器踏板位置（CPP）”。

## 注意事项：

- 打开点火开关；
- 电池电压保持>12 伏特；
- X-431 在 WiFi 良好状态执行，否则会因信号不良导致诊断异常。

## 操作指引：

- 1). 打开点火开关；
- 2). 选择中国通用 V48.90 以上版本；
- 3). 选择手动选择；
- 4). 选择 1.6 升 (LDE)；
- 5). 选择发动机控制模块；
- 6). 选择变速器-点击“手动”，如图 2；



图 2

7). 选择“配置/复位功能”，如图 3；



图 3

8). 选择“学习功能”，如图 4；




图 4

9). 选择离合器踏板位置学习;

10). 提示按下确认按钮开始这一过程, 点击“确定”, 如图 5;



图 5

11). 提示踩住离合器踏板, 然后点击“确定”, 如图 6;



图 6

12). 提示关闭点火开关, 然后点击“确定”, 如图 7;



图 7

13). 提示“测试完成”, 点击“确定”完成学习流程, 如图 8。



图 8

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH