

2008 款 JEEP 指南者胎压传感器更换操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151113	——



实测车型:

- JEEP 指南者, 2008 款, VIN=1J8FFF7WX8D6****, 胎压系统异常如图 1 所示。



图 1

注意事项:

- 把钥匙打到 ON 的位置。
- 车辆电池电压不能低于 V11.0V。

操作指引:

- 1). 选择吉普 V30.00 以上版本;
- 2). 选择克莱斯勒 16PIN 接头;
- 3). 选择手动选择;
- 4). 选择吉普;
- 5). 选择 2008 (VIN 10th);
- 6). 选择 COMPASS;
- 7). 选择 WCM(无线控制模块);
- 8). 胎压传感器 ID 编程相关功能(左前胎、左后胎、右前胎、右后胎压力传感器 ID 编程), 如图 2, 选择“轮胎压力传感器编程”功能的描述(以左前轮为例);




图 2

9). 按照文本提示进行操作, 输入(左前轮)胎压传感器 8 位 ID, 然后点击确定进行编程, 如图 3;




图 3

10). 胎压传感器的 ID 位置如图 4;



图 4

11). 执行成功情况下，会提示(左前轮)胎压传感器 ID 编程成功，如图 5。




图 5

12). 同样也可以按照这样的方法执行对应的左后胎、右前胎、右后胎压力传感器 ID 编程的特殊功能。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

